


LOKASI DAN GAMBAR SEKITAR TAPAK BINA



Gambar 1 : Lokasi turapan di Jalan Wira, UKM



Gambar 2 : Keadaan jalan di sekitar tapak

LOKASI DAN GAMBAR SEKITAR TAPAK BINA



Gambar 3 : Keadaan jalan di sekitar tapak



Gambar 4 : Keadaan jalan di sekitar tapak

LOKASI DAN GAMBAR SEKITAR TAPAK BINA



Gambar 5 : Keadaan jalan berlubang perlu ditampal (*regulate*) dengan premix yang dibekalkan sebelum kerja turapan premix dilaksanakan



Gambar 6 : Keadaan jalan berlubang perlu ditampal (*regulate*) dengan premix yang dibekalkan sebelum kerja turapan premix dilaksanakan